

令和3年12月10日

～熱海駐車帯の融雪版設置工事が完成しました～



2021
12.10

大型車のチェーン着脱が容易に！


融雪版の設置により

着脱スペースには雪がありません！

郡山市熱海町中山地内で施工していた郡山国道管内駐車帯外整備工事が12月10日をもって終了し、熱海駐車帯が開放となりました。工事中はみなさまからご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。

今回の工事では、大型車のチェーン着脱スペースに融雪版を設置しました。降雪時でも大型車のチェーン着脱が容易になりましたので、ドライバーのみなさま、ぜひご利用ください！

なお、このスペースは大型車のチェーン着脱が目的のため、**融雪版上への普通車の駐車はご遠慮ください。**



熱海駐車帯 融雪版設置箇所図
上の図の ■3箇所が融雪版設置箇所

チェーンの着脱作業は車道外で行ってください！



▲大型車が車道上でチェーンをかけ始め、後続の車両が連なり渋滞や立ち往生の原因に(R3.11.24の様子)

降雪時には、立ち往生する前に早めのチェーン装着を心がけましょう。立ち往生した後の装着は極めて困難です。

なお、**チェーンの着脱作業は、車道ではなく駐車帯など通行の妨げにならない場所で行ってください。**車道上でのタイヤチェーンの装着等は、**事故などの危険**を伴うだけではなく、**除雪作業の支障**となったり、**後続車が立ち往生する原因**となったりするなど、他のドライバーへの迷惑となる場合もあります。

CAUTION



事業用のトラックやバスなどが、冬タイヤの未装着等により立ち往生した場合、悪質な事例については監査を行い、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となります。



国土交通省 東北地方整備局 郡山国道事務所 郡山維持出張所

〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字大原3 TEL 024-932-4486 FAX 024-921-5073

ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/koriyama/koriyama/iji/ijitop.htm>

